Karta danych

Dane pojazdu

FIN	
VIN	-
Typ pojazdu	S 500/550 4MATIC
Numer zlecenia	
Numer fabryczny	
Zakład produkcyjny	P0500
Data homologacji WE	20.10.06
Data wysyłki	03.04.07
Numer homologacji WE	e1*2001/116*0335*05

Podzespoły

Zespół	Numer podzespołu	Wariant	Numer katalogowy
silnik			A2730102202
skrzynia biegów			2212702701
Przekładnia napędzana osi przedniej			A2213300402
Oś przednia z lewej strony			
Oś przednia z prawej strony			
Oś tylna			
Przekładnia kierownicza			A2214600900

Kraje

547	Kraj 1	Luksemburg
5XX	Kraj 2	Europa

Kolory

Wyposażenie wnętrza	801 - Skóra/nappa/semianilin - kolor czarny/antracytowy
Dodatkowa informacja o wyposażeniu wnętrza	800 - Skóra/nappa/semianilin
Lakier bezbarwny odporny na zarysowania	C:CERAMICLEAR

Zastosowanie	kod	Dodatkowa informacja o lakierze	Opis
Lakierowanie 1	370		Szary andoryt - lakier metaliczny

© Copyright 2026 Mercedes-Benz AG

Opony

Marka opon	BRIDGESTONE

Inne

Transmisja na szybie przedniej	

Kody

kod	Opis
09N	Fabryczny kod kontrolny
202	Aktywny dyfuzor
218	kamera cofania
222B	Tabliczka informacyjna Płyn chłodzący/tankowanie - francuski
223	Elektryczna regulacja oparć tylnych i zagłówków
229	Wspomaganie parkowania
233	Tempomat regulacji odległości Plus (DISTRONIC PLUS)
23N	Fabryczny kod kontrolny
249	Lusterko wsteczne i lusterka wewnętrzne automatycznie przyciemniane
250B	Niepr. pakiet Mobilo-Life/serwisowy Europa
260	Oznaczenie typu na klapie tylnej - brak
261B	Tabliczka poduszki powietrznej - język francuski/angielski
275	Pakiet pamięci położeń (fotel kierowcy, kolumna kierownicy i lusterka)
289	Kierownica z drewna/skóry
297	Elektryczna roleta przeciwsłoneczna w drzwiach tylnych lewych i prawych
29N	Fabryczny kod kontrolny
310	Podwójny uchwyt na napoje
361B	Tabliczka informacyjna akumulator - francuski
370U	Szary andoryt - lakier metaliczny
386	Uniwersalny pakiet telefoniczny
401	Klimatyzacja foteli przednich
402	Klimatyzacja foteli z tyłu
427	Automatyczna 7-biegowa skrzynia biegów
432	Dynamiczny fotel z lewej i z prawej strony
436	Zagłówki komfortowe kierowcy i pasażera
437	Komfortowy zagłówek z tyłu
475	Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)

© Copyright 2026 Mercedes-Benz AG

kod	Opis
527	COMAND APS z pojedynczym odtwarzaczem DVD (z nawigacją), radio High-Line
540	Roleta elektryczna okna tylnego
547L	Luksemburg
551	Układ zapobiegający kradzieży i włamaniu, podstawowy (EDW)
581	Automatyczna klimatyzacja
582	Układ klimatyzacji z tyłu
595	Szkło warstwowe z powłoką termiczną i podczerwienią, szyba boczna i tylna
5XXL	Europa
600	Układ zmywania reflektorów
610	System widoczności nocą
615	Biksenonowe reflekory z funkcją aktywnego doświetlania zakrętów
619	Lampa doświetlająca zakręty
682	Gaśnica
731	Elementy ozdobne w wersji drewnianej - korzeń orzecha
800A	Skóra/nappa/semianilin
801A	Skóra/nappa/semianilin - kolor czarny/antracytowy
807	AEJ X6/1
810	System nagłaśniający Premium
814	Zmieniarka DVD
875	Ogrzewane spryskiwacze szyb
876	pakiet oświetlenia wnętrza
881	Funkcja komfortowego zamykania klapy bagażnika
882	Czujniki i syrena alarmu antywłamaniowego i antykradzieżowego
883	Wspomaganie zamykania
884	Dodatkowe zabezpieczenie klapy tylnej (HZS)
889	KEYLESS-GO
910	Alternator o większej mocy
983	Dokument COC Technologia Euro 7 - bez dowodu rejestracyjnego część 2
A21	Shift By Wire
A36	Obudowa przetwornika AGA
A38	Płyta przełączająca M z VGS 2
A44	Oprogramowanie 3
A49	Przetwornik z 3 płytkami ciernymi
F221	Typoszereg 221

© Copyright 2026 Mercedes-Benz AG

kod	Opis
FW	Limuzyna
G961	Kod skrzyni biegów, wersja 61
GA	Skrzynia biegów automatyczna
HA	OŚ TYLNA
K10	Sterowanie programowe dla statycznego oświetlenia łukowego
K11	Adaptacyjne światła stop, migające
K12	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 30000 km
K13	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 25000 km
L	Kierownica po lewej stronie
M005	Pojazdy z 4MATIC/ napędem na wszystkie koła
M273	Silnik benzynowy V8 M273
M55	Pojemność skokowa 5,5 l
Q50	Hak holowniczy ze zdejmowaną końcówką kulistą
R01	Opony letnie
R24	Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 5 ramionami 17" "dookoła"
U60	System ochrony pieszych - aktywna pokrywa komory silnika
U72	Odtwarzacz DVD z kodem regionu 2 Europa, Japonia
V23	Indeks prędkości + nośności 99W
VL	Półoś przednia z lewej strony
VR	Półoś przednia z prawej strony

© Copyright 2026 Mercedes-Benz AG

Informacje o pojezdzie (Baza danych)

FIN: [redacted]

Baza danych:

FIN:	[redacted]	**Rynek:**	Luxemburg
VIN:		**Data I rej.poj.:**	11.04.2007
Nr rejestracyjny:		**Nr Klienta:**	
Data produkcji:	29.03.2007	**Poczatek gwarancji:**	11.04.2007
Model:	S 500 4MATIC	**Sprzedawca:**	
Rok produkcji:	2007	**Ostatni stwierdzony przebieg:**	73758 km
Nr serii radia:	[redacted]	**Miejsce pobytu:**	

Agregat:

Typ	Nr agregatu	Opis
01	[redacted]	Silnik
02	[redacted]	Skrzynia biegów

Inf.dot.pojazdu:
zadne

Adres Klienta:

Informacje o pojezdzie (Historia uszkodzen)

FIN:

Aktualne wskazťwki dot.pojazdu:

zadne

Otwarte akcje serwisowe:

zadne

Decyzje ESKULAB:

zadne

Historia uszodzen:

Typ	Data napr.	X	#	Kod uszkodzenia	Opis kodu uszkodzenia	Nr wniosku	Kod kraju	Rynek	LL	M	EC	Nr noty uzn.	Data noty uzn.
	26.11.2012		28	091009737	Poduszka ogrzewająca fotela z przodu Usterka elektryczna		L	00031	73758	km	2		29.12.2012
	11.07.2012		27	027413047	Uszczelka miski olejowej automatycznej skrzyni biegów nieszczelność		L	00031	70427	km	2		11.08.2012
	11.07.2012		26	061A0N367	Podłoga główna z lewej strony Hałas		L	00031	70427	km	2		11.08.2012
	11.07.2012		25	068001367	Tablica rozdzielcza Hałas		L	00031	70427	km	2		11.08.2012
	11.07.2012		24	069P01387	Listwa rynienki deszczowej po prawej stronie obluzowanie		L	00031	70427	km	2		11.08.2012
	11.07.2012		23	091A37367	Rama poduszki fotela przedniego lewego Hałas		L	00031	70427	km	2		11.08.2012
	11.07.2012		22	091C06527	Moduł sterujący wentylacji fotela przedniego lewego Nieprawidłowe działanie		L	00031	70427	km	2		11.08.2012
	11.07.2012		21	091N37367	Rama poduszki fotela przedniego prawego Hałas		L	00031	70427	km	2		11.08.2012
	07.05.2012		20	068265367	Osłona zestawu wskaźników Hałas		L	00031	67582	km	2		19.05.2012
	06.08.2010		19	032671537	Sprężarka amortyzatorów pneumatycznych układu poziomowania Niedostateczne działanie/wydajność		ROW	54731	40488	km	0		10.09.2010
	06.08.2010		18	033900357			ROW	54731	40488	km	0		10.09.2010
	20.05.2010		17	054553908	Moduł sterujący skrzyni biegów Wersja oprogramowania		ROW	54731	36375	km	0		23.07.2010
	26.03.2009	AA	16	027858047	Tuleja prowadząca tłok nastawczy blokady parkingowej skrzyni biegó nieszczelność		ROW	54731	23390	km	0		22.05.2009

Informacje o pojezdzie (Historia uszkodzen)

Typ	Data napr.	X	#	Kod uszkodzenia	Opis kodu uszkodzenia	Nr wniosku	Kod kraju	Rynek	LL	M	EC	Nr noty uzn.	Data noty uzn.
	26.03.2009	AA	15	027858M18	Tuleja prowadząca tłok nastawczy blokady parkingowej skrzyni biegó Pojazd zapasowy Zakres naprawy > 24 jedn. czas.		ROW	54731	23390	km	0		22.05.2009
	26.03.2009	AB	14	082851908	COMAND/ Headunit High Wersja oprogramowania		ROW	54731	23390	km	0		22.05.2009
	17.03.2009	AC	13	027401457	Obudowa/elektrohydr. moduł sterujący Utrudnione przełączanie		ROW	54731	22160	km	0		01.05.2009
	17.03.2009	AC	12	027401M18	Obudowa/elektrohydr. moduł sterujący Pojazd zapasowy Zakres naprawy > 24 jedn. czas.		ROW	54731	22160	km	0		01.05.2009
	02.02.2009		11	054851737	Moduł sterujący sieci pojazdu Usterka elektryczna		ROW	54731	20494	km	0		20.02.2009
	27.09.2008	AD	10	043A08737	Czujnik prędkości obrotowej z lewej strony na osi przedniej Usterka elektryczna		ROW	54731	17802	km	0		24.10.2008
	27.09.2008	AD	9	043A08P48	Czujnik prędkości obrotowej z lewej strony na osi przedniej Holowanie		ROW	54731	17802	km	0		24.10.2008
	05.09.2008		8	053234737	moduł sterujący układu sterowania pokrywą tylną Usterka elektryczna		ROW	54731	17212	km	0		17.10.2008
	04.04.2008		7	083247388	Czujnik promieniowania słonecznego atomatycznej klimatyzacji z prz obluzowanie		ROW	54731	12190	km	0		16.05.2008
	26.02.2008	AB	6	082851908	COMAND/ Headunit High Wersja oprogramowania		ROW	54731	9528	km	0		21.03.2008
	23.08.2007	AE	5	091253047	Poduszka pneumatyczna pośrodku oparcia tylnej kanapy nieszczelność		ROW	54731	5489	km	0		07.09.2007
	23.08.2007	AE	4	091253M18	Poduszka pneumatyczna pośrodku oparcia tylnej kanapy Pojazd zapasowy Zakres naprawy > 24 jedn. czas.		ROW	54731	5489	km	0		07.09.2007
	23.08.2007		3	091254047	Komora powietrzna z boku oparcia z tyłu nieszczelność		ROW	54731	5489	km	0		07.09.2007
	02.05.2007		2	030001407	Pedał gazu/ zespół pedału wibruje		ROW	54731	932	km	0		06.07.2007
	02.05.2007		1	075001428	Pokrywa tylna Nieprawidłowe dopasowanie		ROW	54731	932	km	0		06.07.2007