

BMW Group - AIR: 2025-01-13
Model: M550i XD A
Numer identyfikacyjny pojazdu: W [REDACTED]
Seria: G30
Kod modelu: JB01
Typ prowadzący: JB01

Pojazd
BMW M550i XD A, 340kW
WBAJ [REDACTED]



Seria G30
Kolor carbon-schwarz
Aktualne oprogramowanie (i- S15A-20-07-555
Level)
Start gwarancji 20 października 2017

 Dostępne są aktywne umowy serwisowe.

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Przedłużenie gwarancji / Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Brak dostępnych akcji.

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

Diagnoza na żywo

 Brak rozwiązań serwisowych do diagnozy na żywo.

Umowy serwisowe

Opis	Wystawiający	Rozliczenie od	Czas trwania	Przebieg
UC Service Inclusive for Used Cars - 3 lata / 40.000 km	AG	22 lip 2022	do 21 lip 2025	do 210622 km

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Wskazówka: Nie jest możliwe jednoznaczne określenie zainstalowanej mapy. W pojeździe znajduje się prawdopodobnie jedna z poniższych map.

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonament)	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE EVO 2017-3 (stan: 16 lut 2023)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 31 gru 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2024-2	-
Road Map EUROPE EVO 2017-3 (stan: 16 lut 2023)	-	-	-

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	M550i XD A
Karoseria	LIM
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	XXXXXXXX
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBA [REDACTED]
Seria	G30
Układ kierowniczy	LL
Silnik	N63R
Numer silnika	21271862
Układ oczyszczania spalin	EURO6, ZD, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0395605WMB
Numer seryjny Headunit	HB2210H8191276
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S15A-17-07-505
Data produkcji	11 paź 2017
Zakład produkcyjny	Dingolfing
Data wydania	12 paź 2017
Dealer wydający pojazd	ahg Autohandelsgesellschaft, Achern, DE
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	416
Kod tapicerki	LZNI
Kod modelu	JB01
Typ podstawowy	JB91
Typ prowadzący	JB01

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
01CB Zakres CO2
022D BMW obr.st.lekki pod.szp.Styling 664M
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0248 Podgrzewanie kierownicy
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02NH Hamulec sportowy M
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskażn. ciśnienia pow. w oponach
02VF Adaptacyjne podwozie M
0302 Instalacja alarmowa
0320 Brak napisu modelu
0322 Funkcja dostępu komfortowego
03AC Hak holowniczy
03DZ Rezygnacja z dod. napisu na zewnątrz
0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0453 Klimatyzowane fotele przednie
0456 Fotel komfort z pamięcią
0465 System załadunku
0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
04LF Wersja z drewna szlach."Fineline Ridge"
04M5 Ind. tabl. przyrz., obciąż. skórą
04NB Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową
04T7 Funkcja masażu dla kierowcy i pasażera
04T8 Rozszerzony pakiet lusterek zewnętrznych
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0548 Licznik kilometrów
0552 Adaptacyjny reflektor LED
0575 Dodatkowe gniazda 12V
05AC Asystent świateł drogowych
05AL Active Protection
05AT Driving Assistant Plus
05DN System wspomagania parkowania Plus
0609 System nawigacji Professional
0610 Wyświetlacz przezierny
0650 Napęd CD
0654 Moduł odbiornika DAB
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06CP Integracja ze smartfonem
06NW Telefonía komórkowa z Wireless Charging
06WB Wielofunkcyjny wyświetlacz przyrządów
06WD WLAN Hotspot
0710 M Kierownica skórzana
0715 Pakiet aerodynamiczny M
0754 M Spojler tylny
0760 Wysoki połysk Shadow-Line
0775 Podsufitka antracyt
07R7 Pakiet innowacyjny
07XP Pakiet nawigacji Connected Drive
0801 Wersja na Niemcy
0851 Wersja językowa, niemiecki
0879 Literatura pokładowa, niemiecki
08EK Dummy-SALAPA
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08TF Aktywna ochrona pieszych
09BD Business Package
A105 Akumulator AGM 105 Ah

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.

Historie pojazdu

	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przegląd
—	28.02.2023	Kluczyk	175599 km		Kluczyk 0
	 22000 07/2024    22000 07/2024 <td>   02/2025  02/2025   49000 07/2026 </td>	  02/2025  02/2025   49000 07/2026			
—	28.02.2023	Naprawa	175599 km	03399 Niederlassung Mannheim BMW AG, Mannheim	Zadanie
—	Zadanie				
	Opis:				
	Określono jako ponowna wizyta:	Nie			
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	Kostenvoranschlag gegen Berechnung erste Jednostka czasowa I AZ12 50 0			Lokalnie	1 JC
—	16.02.2023	Kluczyk	175417 km		Kluczyk 0
	 23000 07/2024    23000 07/2024 <td>   -107 14.6 %  -107 14.6 %   50000 07/2026 </td>	  -107 14.6 %  -107 14.6 %   50000 07/2026			
—	16.02.2023	Przegląd	175417 km	35583 Cloppenburg GmbH , Weinheim	Automatycznie
	 23000  0  0  23000 <td>  0  0 ✓  0  0  50000 </td>	 0  0 ✓  0  0  50000			
—	16.02.2023	Naprawa	175417 km	35583 Cloppenburg GmbH , Weinheim	Zadanie Zadanie
—	Zadanie				
	Opis:				
	Określono jako ponowna wizyta:	Nie			
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa I 00 00 105				2 JC
—	Zadanie				
	Opis:				
	Określono jako ponowna wizyta:	Nie			

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego	4 JC
Jednostka czasowa 00 00 618	
Płyn hamulcowy DOT4 LV, o nisk. lepkości	1
Część 83 13 2 405 977	

16.02.2023 Gwarancja 175417 km 35583 Zadanie: Serwis - standardowy zakres
Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 105	
Serwis - standardowy zakres	
Usterka 87 00 06 00 00	

Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

Opis: Serwis płynu hamulcowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego	4 JC
Jednostka czasowa 00 00 618	
Serwis płynu hamulcowego	
Usterka 87 34 00 00 00	

25.01.2023 Kluczyk 175170 km Remote KeyRead



22.07.2022 Kluczyk 170622 km 35583 Kluczyk 0



22.07.2022 Przegląd 170622 km 35583 Automatycznie
Cloppenburg GmbH, Weinheim



22.07.2022 Naprawa 170622 km 35583 Zadanie
Cloppenburg Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fahrzeugoberwäsche kostenlos Jednostka czasowa I 09 41 002	Lokalnie	2 JC
---	----------	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

GA Service Inclusive für Gebrauchtwagen - 3 Jahre Część I FTSI9999000	Lokalnie	1
--	----------	---

—	22.07.2022	Naprawa	170622 km	35583 Cloppenburg GmbH , Weinheim	Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie
---	------------	---------	-----------	--	--

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa I 00 00 105		2 JC
---	--	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa I 00 00 624		6 JC
--	--	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa I 00 00 610		3 JC
---	--	------

BMW Engine Oil LL04 5W30 Część I 83 21 2 405 948		10.5
---	--	------

Kpl. wkład filtra oleju Część I 11 42 7 583 220		1
--	--	---

Płyn do sprysk.ze środkiem zapob.zamarz. Część I 83125A1A166		1
---	--	---

Bateria
Część I 66 12 6 912 985

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa I 00 00 602	4 JC
---	------

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 2 Część I 13 71 8 613 251	1
--	---

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 1 Część I 13 71 8 613 250	1
--	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana świec zapłonowych Jednostka czasowa I 00 00 622	10 JC
---	-------

Świeca zapłonowa High Power Część I 12 12 0 047 946	8
--	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa I 00 00 616	2 JC
---	------

Kpl. filtra przeciwpyłk. Część I 64115A1BDB7	1
---	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Ölpauschale GWL 00000000 87000200007 Jednostka czasowa I 99 99 999	Lokalnie	1 JC
---	----------	------

—	22.07.2022	Gwarancja	170622 km	35583	Zadanie: Serwis oleju silnikowego Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu Zadanie: Serwis - standardowy zakres Zadanie: Serwis płynu do spryskiwaczy Zadanie: Serwis świec zapłonowych Zadanie: Serwis filtr powietrza Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
---	------------	-----------	-----------	-------	--

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
---	------

Serwis oleju silnikowego Usterka 87 00 02 00 00
--

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 7 583 220	1
--	---

Bateria Część 66 12 6 912 985	1
------------------------------------	---

— Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu

Opis: Serwis - kontrola pojazdu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa 00 00 624	6 JC
--	------

Serwis - kontrola pojazdu Usterka 87 00 05 00 00

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Serwis - standardowy zakres Usterka 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis płynu do spryskiwaczy

Opis: Serwis płynu do spryskiwaczy

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis płynu do spryskiwaczy Usterka 87 00 09 00 00
--

— Zadanie: Serwis świec zapłonowych

Opis: Serwis świec zapłonowych

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana świec zapłonowych Jednostka czasowa 00 00 622	10 JC
---	-------

Serwis świec zapłonowych Usterka 87 12 01 00 00
--

Świeca zapłonowa High Power Część 12 12 0 047 946	8
--	---

— Zadanie: Serwis filtr powietrza

Opis: Serwis filtr powietrza

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza
Jednostka czasowa | 00 00 602

4 JC

Serwis filtr powietrza
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 2
Część | 13 71 8 613 251

1

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 1
Część | 13 71 8 613 250

1

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616



2 JC

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00



Kpl. filtra przeciwpyłk.
Część | 64115A1BDB7

1



— 13.07.2022 Kluczyk 170445 km 35583 Kluczyk 0



— 11.07.2022 Kluczyk 170398 km 35583 Kluczyk 0



— 14.09.2021 Kluczyk 161921 km Kluczyk 0



— 14.09.2021 Naprawa 161921 km 03399 Niederlassung Mannheim BMW AG, Mannheim Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kostenvoranschlag gegen Berechnung erste
Jednostka czasowa | AZ12 50 0

Lokalnie

1 JC

—

22.06.2021

Gwarancja

151378 km

40610

Zadanie: Siłownik VANOS
Zadanie: Sonda regulacyjna
Lambda (przed katalizatorem)

— Zadanie: Siłownik VANOS

Opis: Siłownik VANOS
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Zdemontować i zamontować/wymienić elem. wykon. spustu z lewej strony Jednostka czasowa 11 36 731	0 JC
Siłownik VANOS Usterka 11 36 07 83 00	

Element wykonawczy Vanos Część 11 36 7 614 288	2
---	---

— Zadanie: Sonda regulacyjna Lambda (przed katalizatorem)

Opis: Sonda regulacyjna Lambda (przed katalizatorem)
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana sondy regulującej lambda z prawej strony Jednostka czasowa 11 78 533	0 JC
Sonda regulacyjna Lambda (przed katalizatorem) Usterka 11 78 02 14 00	

Sonda lambda, regulacyjna Część 11 78 8 650 474	1
--	---

—

21.06.2021

Kluczyk

151378 km

Kluczyk 0

 24000 03/2023	 24000 610	 24000 610	 24000 610	 24000 11/2022	 24000 11/2022	 24000 03/2023	 24000 03/2023
---	---	---	---	---	---	---	--

—

21.06.2021

Naprawa

151378 km

40610 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Bretten

Zadanie

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta: Die Motorkontrollleuchte leuchtet, bitte prüfen.(Fehlerspeicher auslesen)
Problem trat vor einigen Wochen schonmal auf und wurde repariert.

Allgemeine Fehlersuche Jednostka czasowa 00 00 005	Lokalnie	12 JC
Klima Desinfektion & Ozon Pakiet MM01X032X9864005*BM1S11	Lokalnie	
Klima-Desinfektion Jednostka czasowa 98 64 005	Lokalnie	5
Śr. do czyszczenia klimatyzacji Część 83192463439		1
Ozonizer		1

— 21.06.2021 Naprawa 151378 km 40610 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft mbH , Bretten Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana sondy regulującej lambda z prawej strony 2 JC
Jednostka czasowa | 11 78 533

Przeprowadzić test pojazdu wraz z usunięciem pamięci błędów i
naładowaniem akumulatora 6 JC
Jednostka czasowa | 00 20 020

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym 10 JC
Jednostka czasowa | 61 00 006

Zdemontować i zamontować/wymienić elem. wykon. spustu z lewej
strony 27 JC
Jednostka czasowa | 11 36 731

Lamda-Regelsonde Lokalnie 1
Część | 11 78 8 650 474

Aktor Vanos Lokalnie 1
Część | 11 36 7 614 288

— Zadanie



Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Ersatzwagen Kategorie 1 Tagespreis bis 100km 00000000 Lokalnie 2 JC
Jednostka czasowa | 99 99 999

— 01.06.2021 Kluczyk 150484 km Kluczyk 0



— 01.06.2021 Gwarancja 150484 km 40610 Zadanie: Siłownik VANOS

— Zadanie: Siłownik VANOS

Opis: Siłownik VANOS

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Zdemontować i zamontować/wymienić elem. wykon. spustu z prawej
strony 0 JC
Jednostka czasowa | 11 36 734

Siłownik VANOS
Usterka | 11 36 07 83 00

Element wykonawczy Vanos 2
Część | 11 36 7 614 288

— 31.05.2021 Kluczyk 150484 km Kluczyk 0

			
26000	26000	26000	26000
03/2023	630	630	630

			
			26000
	11/2022		03/2023

— 31.05.2021 Kluczyk 150462 km Kluczyk 0

			
26000	26000	26000	26000
03/2023	668	668	668

			
0	0	0	26000
	11/2022		03/2023

— 31.05.2021 Kluczyk 150348 km Remote KeyRead

			
26000	26000	26000	26000
03/2023	630	630	630

			
			26000
	11/2022		03/2023

— 31.05.2021 Naprawa 150484 km 40610 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Bretten

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta: Motorleuchte brennt sporadisch

Fehler Motor (Fehlerspeicher auslesen)
Jednostka czasowa I 00 20 020

Lokalnie

12 JC

— 31.05.2021 Naprawa 150484 km 40610 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Bretten

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Zdemontować i zamontować/wymienić elem. wykon. spustu z prawej
strony
Jednostka czasowa I 11 36 734

27 JC

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modulem testowym
Jednostka czasowa I 61 00 006

6 JC

Przeprowadzić test pojazdu wraz z usunięciem pamięci błędów i
naładowaniem akumulatora
Jednostka czasowa I 00 20 020

6 JC

Aktor Vanos
Część I 11 36 7 614 288

Lokalnie

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Ersatzwagen Kategorie 1 Tagespreis bis 250km 00000000
Jednostka czasowa | 99 99 999


Lokalnie

1 JC

— 09.03.2021 Kluczyk

147307 km

Kluczyk 0





— 09.03.2021 Przegląd

147307 km

33995 AHG
Autohandelsgesellschaft
mbH, Achern

Automatycznie



— 09.03.2021 Naprawa

147314 km

33995 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Paket 7 Auslieferung o. Pre. S Auslieferungsscheck
Jednostka czasowa | 00 00 076

Lokalnie

3 JC

Feinstaubplakette grün
Część | FT1803

Lokalnie

1

Scheibenklar 1L mit Frostschutz
Część | FT99 99 2 409 0

Lokalnie

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola składu spalin
Jednostka czasowa | 00 00 440

4 JC

(prawny) przegląd ogólny
Jednostka czasowa | 00 12 159

0 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Bateria
Część I 66 12 6 912 985

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa I 00 00 610	

Motorenöl Longlife 04	Lokalnie	10.5
Część I FT99 99 0 000 5		

Verschlussschraube M12x16	Lokalnie	1
Część I FTBS1113753		

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część I 11 42 7 583 220	

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Podanie JC do wewnątrz warsztatowego rozliczenia wynagrodzenia	2 JC
Jednostka czasowa I 00 00 900	

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.	1
Część I 64 11 6 996 208	

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

VFW / POOL tanken	Lokalnie	3 JC
Jednostka czasowa I 98 00 010		

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Czas pracy otwarty/fotele	0 JC
Jednostka czasowa I 52 99 000	

Oslona Isofix	1
Część I 52 20 7 458 923	

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Hauptuntersuchung § 29 00000000	Lokalnie	1 JC
Jednostka czasowa I 99 99 999		

AU-Siegel 00000000	Lokalnie	1 JC
Jednostka czasowa I 99 99 999		

- 02.11.2020 Kluczyk 147224 km 33995 Kluczyk 0
- | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|---|---------|---|-------|
| | | | | | | | |
| 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 47000 |
| 02/2022 | | | 500 | 0 | 10/2020 | | 1231 |
- 02.11.2020 Przegląd 147224 km 33995 AHG Automatisch
Autohandelsgesellschaft mbH, Achern
- | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|--|---------|--|-------|
| | | | | | | | |
| 14000 | | | 14000 | | 10/2020 | | 47000 |
| | | | | | ✓ | | |
- 02.11.2020 Naprawa 147225 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft mbH, Achern

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Paket 5 Hereinnahmecheck GW Fahrzeugdurchsicht
Jednostka czasowa | 00 00 074

Lokalnie

6 JC

Warnweste gelb
Część | FT90 81 1 000 6

Lokalnie

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Czas pracy otwarty/układ hamulcowy
Jednostka czasowa | 34 99 000

4 JC

Bremsflüssigkeit DOT 4
Część | FT99 88 9 400 1

Lokalnie

1

- 16.10.2020 Naprawa 147225 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft mbH, Achern

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 556

3 JC

Czas pracy otwarty/ nadwozie

2 JC

Jednostka czasowa | 41 99 000

Czas pracy otwarty/wyposażenie nadwozia
Jednostka czasowa | 51 99 000 28 JC

Czas pracy otwarty/ elektroniczne układy nadawczo-odbiorcze
Jednostka czasowa | 66 99 000 2 JC

SENSOR PAD TYP 20/24 31mm
Część | FT08 90 0 250 3 Lokalnie 1

Odbojnik
Część | 51 31 7 288 462 6

Osłona przedniej szyby, góra
Część | 51 31 7 388 713 1

Szyba przednia, zielona
Część | 51 31 7 388 745 1

Izol. dźwięk. szyby czoł. wlotu powietrza
Część | 51 48 7 458 549 2

Środek czyszcz. R1
Część | 83 19 2 211 217 1

Zestaw napr. do szyb, na zimno, 1 godz.
Część | 83 19 2 289 287 1

— 14.10.2020 Gwarancja 147227 km 33995 Zadanie: Wzmacniacz HiFi / system Top HiFi (HiFi System Professional)

— Zadanie: Wzmacniacz HiFi / system Top HiFi (HiFi System Professional)

Opis: Wzmacniacz HiFi / system Top HiFi (HiFi System Professional)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie/kodowanie sterowników wraz z kasowaniem pamięci błędów
Jednostka czasowa | 61 00 730 4 JC

Wymiana odprowadzenia elektrolitu z akumulatora
Jednostka czasowa | 61 21 528 1 JC

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym
Jednostka czasowa | 61 00 006 32 JC

Skompletowanie motocykla (opakowanie wielokrotnego użytku)
Jednostka czasowa | 00 00 006 4 JC


Wymiana wzmacniacza
Jednostka czasowa | 65 12 574 6 JC

Kontynuacja testu pojazdu i usunięcie pamięci błędów
Jednostka czasowa | 61 00 980 2 JC

Wzmacniacz HiFi / system Top HiFi (HiFi System Professional)
Usterka | 65 12 31 12 00

Wzmacniacz systemu Top-Hifi
Część | 65 12 2 622 875 1

— 09.10.2020 Kluczyk 147222 km 33995 Kluczyk 0



—	09.10.2020	Naprawa	147222 km	33995 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Achern	Zadanie Zadanie Zadanie
—	Zadanie				
	Opis:				
	Określono jako ponowna wizyta: Nie				
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	Przeprowadzenie testu pojazdu				4 JC
	Jednostka czasowa I 00 00 006				
—	Zadanie				
	Opis:				
	Określono jako ponowna wizyta: Nie				
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta: O-Ton Kunde: Audioausgabe ist komplett ausgefallen				
	Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym				0 JC
	Jednostka czasowa I 61 00 006				
—	Zadanie				
	Opis:				
	Określono jako ponowna wizyta: Nie				
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!			Lokalnie	0 JC
	Jednostka czasowa I -				
	!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!			Lokalnie	0 JC
	Jednostka czasowa I -				
—	14.07.2020	Gwarancja	142425 km	33995	Zadanie: Akumulator samochodowy (akumulator 12 V) Zadanie: Akumulator samochodowy (akumulator 12 V)
—	Zadanie: Akumulator samochodowy (akumulator 12 V)				
	Opis: Akumulator samochodowy (akumulator 12 V)				
	Określono jako ponowna wizyta: Nie				
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	Akumulator samochodowy (akumulator 12 V)				
	Usterka I 61 21 00 12 98				
—	Zadanie: Akumulator samochodowy (akumulator 12 V)				
	Opis: Akumulator samochodowy (akumulator 12 V)				
	Określono jako ponowna wizyta: Nie				
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	Przeprowadzenie testu pojazdu				3 JC
	Jednostka czasowa I 00 00 556				
	Wymiana odprowadzenia elektrolitu z akumulatora				1 JC
	Jednostka czasowa I 61 21 528				
	Czas pracy otwarty/elektryka silnika				20 JC
	Jednostka czasowa I 12 99 000				
	Ryczałt nakładów TeileClearing				1 JC

Programowanie/kodowanie sterowników wraz z kasowaniem pamięci błędów

4 JC

Jednostka czasowa | 61 00 730

Czas pracy otwarty/elektryka silnika

20 JC

Jednostka czasowa | 12 99 000

Przeprowadzenie testu pojazdu

3 JC

Jednostka czasowa | 00 00 556

Wymiana akumulatora sieci pokładowej – z rejestracją wymiany akumulatora –

3 JC

Jednostka czasowa | 61 21 517

Przeprowadzenie testu pojazdu

3 JC

Jednostka czasowa | 00 00 556

Czas pracy otwarty/ogólna elektryka pojazdu

11 JC

Jednostka czasowa | 61 99 000

Akumulator samochodowy (akumulator 12 V)

Usterka | 61 21 00 12 99

Akumulator AGM Original BMW

1



Część | 61 21 7 604 808

Sterownik DME



1

Część | 12 14 8 489 447

— 07.07.2020 Kluczyk 142350 km 33995 Kluczyk 0



— 25.05.2020 Kluczyk 137663 km 33995 Kluczyk 0



— 25.05.2020 Naprawa 137668 km 33995 ahg Zadanie
 Autohandelsgesellschaft mbH , Achern Zadanie
 Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radwechsel Komfort (Räder wechseln, Vorderräder wuchten inkl. Wuchtgewichte)

Lokalnie

6 JC

Jednostka czasowa | 36 99 022

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radsatz einlagern. (pro Saison ab 17 Zoll inkl. Räderwäsche)

Lokalnie

4 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche
Jednostka czasowa | 99 99 319

Lokalnie

0 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Flüssigkeits-Check: JA / NEIN
Jednostka czasowa | 11 99 001

Lokalnie

0 JC

Scheibenklar 1L mit Frostschutz
Część | FT99 99 2 409 0

Lokalnie


1

— 19.02.2020 Kluczyk

128088 km

33995

Kluczyk 0





— 19.02.2020 Przegląd

128088 km

33995 AHG
Autohandelsgesellschaft,
Achern

Automatycznie



— 19.02.2020 Naprawa

128096 km

33995 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , AchernZadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładzin hamulcowych
Jednostka czasowa | 00 00 614

8 JC

Korrosionsschutz / Plastilube Anti-Quietsch
Część | 47 34 3 419 071

Lokalnie

1

Klocki hamulcowe, bezazbestowe
Część | 34 21 6 867 175

1

Czujnik klocków hamulcowych z tyłu
Część | 34 35 6 890 791

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa I 00 00 105	2 JC
---	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa I 00 00 610	3 JC
---	------

Motorenöl Longlife 04 Część I FT99 99 0 000 5	Lokalnie	10.5
--	----------	------

Scheibenklar 1L mit Frostschutz Część I FT99 99 2 409 0	Lokalnie	1
--	----------	---

Kpl. wkład filtra oleju Część I 11 42 7 583 220	1
--	---

Śruba zamykająca Część I 11 13 7 535 106	1
---	---

Bateria Część I 66 12 6 912 985	1
------------------------------------	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa I 00 00 602	4 JC
---	------

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 1 Część I 13 71 8 613 250	1
--	---

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 2 Część I 13 71 8 613 251	1
--	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa I 00 00 616	2 JC
---	------

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw. Część I 64 11 6 996 208	1
---	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 624

6 JC

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Przegląd/wymiana świec zapłonowych
Jednostka czasowa | 00 00 622

9 JC

Świeca zapłonowa High Power
Część | 12 12 0 047 946

8

—	19.02.2020	Naprawa	128096 km	33995 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Achern	Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie
---	------------	---------	-----------	--	--

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładzin hamulcowych
Jednostka czasowa | 00 00 614

8 JC

Korrosionsschutz / Plastilube Anti-Quietsch
Część | 47 34 3 419 071

Lokalnie

1

Klocki hamulcowe, bezazbestowe
Część | 34 21 6 867 175

1

Czujnik klocków hamulcowych z tyłu
Część | 34 35 6 890 791

1

Śruba z podkładką
Część | 31 10 6 870 648

12

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Serwis olejowy silnika
Jednostka czasowa | 00 00 610

3 JC

Motorenöl Longlife 04
Część | FT99 99 0 000 5

Lokalnie

10.5

Scheibenklar 1L mit Frostschutz Część I FT99 99 2 409 0	Lokalnie	1
Kpl. wkład filtra oleju Część I 11 42 7 583 220		1
Śruba zamykająca Część I 11 13 7 535 106		1
Bateria Część I 66 12 6 912 985		1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa I 00 00 602	4 JC
Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 1 Część I 13 71 8 613 250	1
Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 2 Część I 13 71 8 613 251	1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa I 00 00 616	2 JC
Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw. Część I 64 11 6 996 208	1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa I 00 00 624	6 JC
--	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana świec zapłonowych Jednostka czasowa I 00 00 622	9 JC
Świeca zapłonowa High Power Część I 12 12 0 047 946	8

—	19.02.2020	Naprawa	128096 km	33995 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Achern	Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie
---	------------	---------	-----------	--	--

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładzin hamulcowych Jednostka czasowa 00 00 614		-8 JC
Korrosionsschutz / Plastilube Anti-Quietsch Część 47 34 3 419 071	Lokalnie	-1
Klocki hamulcowe, bezazbestowe Część 34 21 6 867 175		-1
Czujnik klocków hamulcowych z tyłu Część 34 35 6 890 791		-1
Śruba z podkładką Część 31 10 6 870 648		-12

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105		-2 JC
---	--	-------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610		-3 JC
Motorenöl Longlife 04 Część FT99 99 0 000 5	Lokalnie	-10.5
Scheibenklar 1L mit Frostschutz Część FT99 99 2 409 0	Lokalnie	-1
Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 7 583 220		-1
Śruba zamykająca Część 11 13 7 535 106		-1
Bateria Część 66 12 6 912 985		-1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa 00 00 602		-4 JC
Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 1 Część 13 71 8 613 250		-1
Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 2		-1

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)	-2 JC
Jednostka czasowa I 00 00 616	

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.	-1
Część I 64 11 6 996 208	

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu	-6 JC
Jednostka czasowa I 00 00 624	

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Przegląd/wymiana świec zapłonowych	-9 JC
Jednostka czasowa I 00 00 622	

Świeca zapłonowa High Power	-8
Część I 12 12 0 047 946	

—	03.12.2019	Gwarancja	116989 km	33995	Zadanie: Siłownik VANOS
---	------------	-----------	-----------	-------	-------------------------

— Zadanie: Siłownik VANOS

Opis: Siłownik VANOS**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Przeprowadzenie testu pojazdu	3 JC
Jednostka czasowa I 00 00 556	

Wymiana odprowadzenia elektrolitu z akumulatora	1 JC
Jednostka czasowa I 61 21 528	

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym	32 JC
Jednostka czasowa I 61 00 006	

Zdemontować i zamontować/wymienić elem. wykon. wpustu z lewej strony	27 JC
Jednostka czasowa I 11 36 730	

Skompletowanie motocykla (opakowanie wielokrotnego użytku)	4 JC
Jednostka czasowa I 00 00 006	

Kontrola i ustawienie prędkości obrotowej biegu jałowego	4 JC
Jednostka czasowa I 13 00 002	

Siłownik VANOS
Usterka I 11 36 07 12 00

Element wykonawczy Vanos Część I 11 36 7 614 288	2
Wkręt z łbem stożk. płaskim z podkładką Część I 51 71 6 966 566	6
Śruba z podkładką Część I 07 14 9 390 155	2
Śruba z podkładką Część I 07 11 9 905 147	4
Śruba Torx z podkładką Część I 07 11 9 908 006	10
Śruba z podkładką Część I 07 14 9 390 155	2

— 02.12.2019 Kluczyk 116978 km 33995 Kluczyk 0

			
10000	10000	10000	10000
07/2021	607	607	607

			
0	0	0	10000
0	10/2020	0	07/2021

— 23.10.2019 Kluczyk 110758 km 33995 Kluczyk 0

			
16000	16000	16000	16000
07/2021	647	647	647

			
0	0	0	16000
0	10/2020	0	07/2021

— 23.10.2019 Naprawa 110766 km 33995 ahg Zadanie
Autohandels-gesellschaft Zadanie
mbH , Achem Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche
Jednostka czasowa I 99 99 319

Lokalnie

0 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radsatz einlagern. (pro Saison ab 17 Zoll inkl.Räderwäsche)
Jednostka czasowa I 36 99 006

Lokalnie

4 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wymiany koła Basic – 2Go
Jednostka czasowa I 36 99 100

6 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Flüssigkeits-Check: JA / NEIN Jednostka czasowa 11 99 001	Lokalnie	0 JC
Bateria Część 66 12 6 912 985		1

— 23.10.2019 Gwarancja 110766 km 33995 Zadanie: Akumulator w jednostce sterującej telematyki

— Zadanie: Akumulator w jednostce sterującej telematyki

Opis: Akumulator w jednostce sterującej telematyki

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 556		3 JC
Wymiana odprowadzenia elektrolitu z akumulatora Jednostka czasowa 61 21 528		1 JC
Wymiana akumulatora awaryjnego sterownika telematyki pod obiciem podsufitki Jednostka czasowa 84 10 521		21 JC
Akumulator w jednostce sterującej telematyki Usterka 84 10 07 12 00		
Śruba z łbem walcowym soczewkowym Część 07 14 9 148 299		2
Klamra Część 51 43 7 321 215		2
Akumulator Część 84 10 2 447 710		1

— 12.08.2019 Kluczyk 100152 km 33995 Kluczyk 0

 26000 07/2021	 26000 719	 26000 719	 26000 719	 0 10/2020	 0 10/2020	 0 07/2021	 26000 07/2021
---	---	---	---	---	---	---	--

— 12.08.2019 Naprawa 100163 km 33995 ahg
Autohandels-gesellschaft
mbH , Achem Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche Jednostka czasowa 99 99 319	Lokalnie	0 JC
---	----------	------

— Zadanie

Opis:**Określono jako ponowna wizyta:** Nie**Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:**

Fzg.-Verbringung Jednostka czasowa I 41 99 002	Lokalnie	12 JC
Prace demontażowe i doposażeniowe związane z lakierowaniem przednich drzwi lewych lub prawych Jednostka czasowa I 51 18 750		5 JC
Wymiana błotnika przedniego z prawej strony Jednostka czasowa I 41 35 555		19 JC
Wymiana reflektora diodowy z prawej strony Jednostka czasowa I 63 12 597		9 JC
Wymiana obudowy przedniego zderzaka Jednostka czasowa I 51 11 657		21 JC
Czynność dodatkowa przy PDC Jednostka czasowa I 66 20 610		2 JC
Czas pracy otwarty/ nadwozie Jednostka czasowa I 41 99 000		1 JC
Czas pracy otwarty/ nadwozie Jednostka czasowa I 41 99 000		1 JC
Wymiana czujnika ultradźwiękowego asystenta manewru parkowania z przodu po prawej stronie Jednostka czasowa I 66 33 621		3 JC
Demontaż i montaż/wymiana czujnika ultradźwiękowego z przodu z prawej strony Jednostka czasowa I 66 20 516		5 JC
Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa I 00 00 556		3 JC
Wymiana obręczy w technologii Runflat Jednostka czasowa I 36 11 512		6 JC
Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z załadunkiem pojazdu do stanu konstrukcyjnego Jednostka czasowa I 32 00 590		16 JC
Czas pracy otwarty/wyposażenie nadwozia Jednostka czasowa I 51 99 000		2 JC
Ośłona wlotu powietrza, część 3 Część I 51 71 7 388 716		1
Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 085		1
Alumin. ścianka boczna, przednia prawa Część I 41 00 7 443 688		1
Prowadnica górna prawa Część I 51 11 7 385 348		1
Prowadnica zderzaka, prawa Część I 51 11 7 385 350		1
Ośłona ozdobna prawa Część I 51 11 8 063 268		1
Pakiet aero. przedni Performance, grunt. Część I 51 11 8 069 072		1

Komplet mocowań czujn. PDC / PMA przedn. Część 51 11 8 073 861	1
Reflektor LED AHL długie prawy Część 63 11 7 214 962	1
Czujnik ultradźwiękowy czarny Część 66 20 9 274 427	1
Czujnik ultradźwiękowy czarny Część 66 20 9 274 429	1
Pierścień odspręż. przetwornika PDC Część 66 20 9 283 203	2
Nakrętka Część 07 14 7 133 884	4
Śruba z podkładką Część 07 14 7 147 513	11
Nit rozporowy czarny Część 51 77 7 171 004	6
Nakrętka C-Clip samozabezp. Część 07 14 6 951 655	9
Prow. pow. ściany boczn. wewn. prawa Część 51 13 7 349 592	1
Nit rozprężny Część 51 16 1 881 149	2
Nit jednostronny Część 07 14 7 378 241	2
Nakrętka Część 31 12 6 780 480	4

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Endreinigung 00000000 Jednostka czasowa 99 99 999	Lokalnie	1 JC
Lackierung 00000000 Jednostka czasowa 99 99 999	Lokalnie	1 JC

— 25.07.2019 Kluczyk

95587 km

33995

Kluczyk 0

30000	30000	30000	30000
07/2021	737	737	737

2000	0	0	30000
	10/2020		07/2021

— 25.07.2019 Przegląd

95587 km

33995 ahg
Autohandels-gesellschaft
mbH , Achern

Automatycznie

30000	30000	30000	30000
07/2021	07/2021	07/2021	07/2021

2000	0	0	30000
✓	10/2020		07/2021

— 25.07.2019 Naprawa 95593 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft mbH , Achern Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 105	

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd hamulców przednich/wymiana okładzin hamulcowych	7 JC
Jednostka czasowa 00 00 612	

Klocki hamulcowe, bezazbestowe	1
Część 34 10 6 888 459	

Czujnik klocków hamulcowych przednich	1
Część 34 35 6 890 788	

Pasta do układów ham.	1
Część 83 19 2 158 851	

Śr.do czyszcz.ham., nie zawiera acetonu	1
Część 83 19 2 413 695	

Tarcza ham. o konst. lekkiej, went., l.	1
Część 34 11 6 875 283	

Tarcza ham. o konst. lekkiej, went., p.	1
Część 34 10 6 875 284	

Śruba imbusowa	2
Część 34 21 1 161 806	

Śruba Torx z podkładką	4
Część 34 10 6 864 424	

— Zadanie



Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie



Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche	Lokalnie	0 JC
Jednostka czasowa 99 99 319		

— 08.07.2019 Kluczyk 93706 km 33995 Kluczyk 0



— 08.07.2019 Przegląd 93706 km 33995 ahg Automatycznie
Autohandelsgesellschaft mbH , Achern



— 08.07.2019 Naprawa 93711 km 33995 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa I 00 00 105	2 JC
---	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa I 00 00 610	3 JC
---	------

Motorenöl Longlife 04 Część I FT99 99 0 000 5	Lokalnie	10.5
--	----------	------

Kpl. wkład filtra oleju Część I 11 42 7 583 220	1
--	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa I 00 00 616	2 JC
---	------

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw. Część I 64 11 6 996 208	1
---	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Klima-Desinfektion Jednostka czasowa I 98 99 101	Lokalnie	5 JC
---	----------	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Flüssigkeitsstände prüfen / ergänzen ja	Lokalnie	0 JC
---	----------	------

— Zadanie

Opis:
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fahrzeugpflege Programm 1 Standard 00000000	Lokalnie	1 JC
Jednostka czasowa 99 99 999		

10.05.2019

Kluczyk

85441 km

33995

Kluczyk 0

8000

12/2020

0

0

8000

600

0

0

10/2020

0

41000

12/2022

23.04.2019

Gwarancja

82800 km

30623

Zadanie: Siłownik VANOS

— Zadanie: Siłownik VANOS

Opis: Siłownik VANOS
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modulem testowym	32 JC
Jednostka czasowa 61 00 006	
Zdemontować i zamontować/wymienić oba elem. wykonawcze z lewej strony	28 JC
Jednostka czasowa 11 36 732	
Skompletowanie motocykla (opakowanie wielokrotnego użytku)	4 JC
Jednostka czasowa 00 00 006	
Siłownik VANOS	
Usterka 11 36 07 83 99	
Element wykonawczy Vanos	2
Część 11 36 7 614 288	

23.04.2019

Gwarancja

82800 km

30623

Zadanie: Siłownik VANOS

— Zadanie: Siłownik VANOS

Opis: Siłownik VANOS
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Siłownik VANOS	
Usterka 11 36 07 83 98	

23.04.2019

Gwarancja

82800 km


30623

Zadanie: Siłownik VANOS

— Zadanie: Siłownik VANOS

Opis: Siłownik VANOS
Określono jako ponowna wizyta: Nie
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— 17.04.2019 Kluczyk 82800 km 30623 Kluczyk 0



— 17.04.2019 Naprawa 82800 km 30623 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft Zadanie
mbH , Sinzheim Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym 0 JC
Jednostka czasowa I 61 00 006

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pakiet I MM020011319*BMJB01 Lokalnie
Fußraum saugen und Lokalnie 0
Jednostka czasowa I 99 99 319

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Fahrzeug kam mit mobilem Service Lokalnie 0 JC
Laut Bericht klemmt das Magnetventil !!!
Jednostka czasowa I -

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!! Lokalnie 0 JC
Jednostka czasowa I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!! Lokalnie 0 JC
Jednostka czasowa I -

— 16.04.2019 Naprawa 82794 km 26842 BMW Zadanie
Mobiler Service
Einsatzleitzentrale
, München

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— 16.04.2019 Gwarancja 82794 km 30315 Zadanie: Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu, układ zmiennych faz rozrządu
Zadanie: Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu, układ zmiennych faz rozrządu

— Zadanie: Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu, układ zmiennych faz rozrządu

Opis: Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu, układ zmiennych faz rozrządu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Holowanie samochodu 34 JC
Jednostka czasowa | 00 12 300

Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu,
układ zmiennych faz rozrządu
Usterka | 11 36 02 29 98

— Zadanie: Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu, układ zmiennych faz rozrządu

Opis: Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu, układ zmiennych faz rozrządu



Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Czas pracy otwarty/silnik 8 JC
Jednostka czasowa | 11 99 000

Zawór elektrom. / zawór centr., jednostka regulacyjna, wałek rozrządu,
układ zmiennych faz rozrządu
Usterka | 11 36 02 29 99

— 05.04.2019 Kluczyk 81235 km 33995 Kluczyk 0



— 05.04.2019 Naprawa 81239 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft Zadanie
mbH , Achern Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche Lokalnie 0 JC
Jednostka czasowa | 99 99 319

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Flüssigkeitsstände prüfen / ergänzen ja
Jednostka czasowa I 00 99 113

Lokalnie

0 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wymiany koła Basic – 2Go
Jednostka czasowa I 36 99 100

6 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radsatz einlagern. (pro Saison ab 17 Zoll inkl.Räderwäsche)
Jednostka czasowa I 36 99 006



Lokalnie

4 JC

— 01.12.2018 Kluczyk

60704 km

Kluczyk 0



— 01.12.2018 Gwarancja

60744 km

33995

Zadanie: G11 G12 G30 N63R
Zaprogramować sterowniki (DME)

— Zadanie: G11 G12 G30 N63R Zaprogramować sterowniki (DME)

Opis: G11 G12 G30 N63R Zaprogramować sterowniki (DME)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Sterowniki zaprogramować i zakodować
Jednostka czasowa I 00 66 766

8 JC

G11 G12 G30 N63R Zaprogramować sterowniki (DME)
Usterka I 00 12 70 04 00

— 26.11.2018 Gwarancja

58989 km

33995

Zadanie: Przewody czynnika chłodzącego turbosprężarki (ATL)
Zadanie: G11 G12 G30 N63R
Wymiana obydwu przewodów dopływu oleju turbosprężarki (część IV)

— Zadanie: Przewody czynnika chłodzącego turbosprężarki (ATL)

Opis: Przewody czynnika chłodzącego turbosprężarki (ATL)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana przewodu dopływowego płynu chłodzącego turbosprężarki z lewej strony
Jednostka czasowa I 11 53 593

7 JC

Demontaż i montaż/wymiana przewodu powrotnego płynu chłodzącego turbosprężarki z lewej strony Jednostka czasowa 11 53 595	0 JC
Demontaż i montaż/wymiana przewodu dopływowego płynu chłodzącego turbosprężarki z prawej strony Jednostka czasowa 11 53 597	7 JC
Demontaż i montaż/wymiana przewodu powrotnego płynu chłodzącego turbosprężarki z prawej strony Jednostka czasowa 11 53 598	11 JC
Przewody czynnika chłodzącego turbosprężarki (ATL) Usterka 11 53 14 48 00	
Przewód dopływowy czynnika chłodzącego Część 11 53 9 896 894	1
Przew. dopl. pł. chłodz. turbosprężarki Część 11 53 8 485 156	1
Przewód powr. pł. chłodz. turbospręż. Część 11 53 8 485 578	1
Przew. dopl. pł. chłodz. turbosprężarki Część 11 53 9 896 890	1
Przewód powr. pł. chłodz. turbospręż. Część 11 53 9 896 892	1
Przewód powr. pł. chłodz. turbospręż. Część 11 53 9 896 893	1
Uchwyt zbiornika wyrównawczego Część 17 13 8 628 705	1
Uchwyt zbiornika wyrównawczego Część 17 13 8 628 706	1

— Zadanie: G11 G12 G30 N63R Wymiana obydwu przewodów dopływu oleju turbosprężarki (część IV)

Opis: G11 G12 G30 N63R Wymiana obydwu przewodów dopływu oleju turbosprężarki (część IV)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola analogicznie (00 66 811) i wymiana przewodu dopływu oleju Jednostka czasowa 00 66 812	82 JC
Dodatkowa praca przy czyszczeniu bloku silnika (przestrzeń V) i obudowy skrzyni biegów Jednostka czasowa 00 66 814	52 JC
G11 G12 G30 N63R Wymiana obydwu przewodów dopływu oleju turbosprężarki (część IV) Usterka 00 11 82 04 00	
Śruba z podkładką Część 07 11 9 905 147	4
Śruba z podkładką Część 07 11 9 905 147	4
Pierścień uszczelniający Część 07 11 9 963 072	4
Pierścień uszczelniający Część 07 11 9 963 072	4
Pierścień uszczelniający Część 07 11 9 963 201	6

Śruba z podkładką Część I 07 14 7 413 212	2
Śruba z podkładką Część I 07 14 9 390 155	2
Śruba z podkładką Część I 07 14 9 390 155	2
Opaska na węże Część I 11 15 1 726 339	2
O-Ring Część I 11 42 7 578 079	2
Przewód dopływu oleju turbosprężarki Część I 11 42 7 934 654	1
Śruba drażona Część I 11 42 8 627 197	2
Śruba drażona Część I 11 42 8 627 197	2
Uszczelka kolektora wydechowego/ATL Część I 11 62 8 600 289	2
Obejma taśmowa V Część I 11 65 7 620 507	2
Obejma taśmowa V Część I 11 65 7 620 508	2
Pierścień uszczelniający kształtowy Część I 13 71 7 601 067	2
Uszczelka ATL/katalizatora Część I 18 30 7 553 601	2
Śruba z podkładką Część I 31 10 6 870 648	12
Wkręt z łbem stożk. płaskim z podkładką Część I 51 71 6 966 566	6

— 20.11.2018 Kluczyk

58976 km

Kluczyk 0

3100	3100	3100	3100
05/2020	558	558	558

0	0	3800	3100
	10/2020		05/2020

— 20.11.2018 Przegląd

58976 km

33995 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

Automatycznie

3100	3100	3100	3100
05/2020	05/2020	05/2020	05/2020
✓	✓	✓	✓

0	0	3800	3100
	10/2020		05/2020
		✓	✓

— 20.11.2018 Naprawa

58981 km

33995 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Flüssigkeitsstände prüfen / ergänzen ja Jednostka czasowa I 00 99 113	Lokalnie	0 JC
--	----------	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radwechsel Komfort Plus. (Räder wechseln, alle Räder wuchten inkl. Wuchtgewichte) Jednostka czasowa I 36 99 002	Lokalnie	8 JC
---	----------	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Intensive Räderwäsche. Jednostka czasowa I 36 99 004	Lokalnie	2 JC
---	----------	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radsatz einlagern. (pro Saison ab 17 Zoll inkl.Räderwäsche) Jednostka czasowa I 36 99 006	Lokalnie	4 JC
--	----------	------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa I 00 00 602		4 JC
---	--	------

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 1 Część I 13 71 8 613 250		1
--	--	---

Wkład filtra powietrza bloku cylindr. 2 Część I 13 71 8 613 251		1
--	--	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)		2 JC
----------------------------------	--	------

Jednostka czasowa I 00 00 616

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część I 64 11 6 996 208

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładzin hamulcowych
Jednostka czasowa I 00 00 614

8 JC

Bremsenreiniger
Część I 47 34 8 829 561

Lokalnie

1

Klocki hamulcowe, bezazbestowe
Część I 34 21 6 867 175

1

Czujnik klocków hamulcowych z tyłu
Część I 34 35 6 890 791

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa I 00 00 105

2 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika
Jednostka czasowa I 00 00 610

3 JC

Motorenöl Longlife 04
Część I FT99 99 0 000 5

Lokalnie

10.5

Śruba zamykająca
Część I 11 13 7 535 106

1

Kpl. wkład filtra oleju
Część I 11 42 7 583 220

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu
Jednostka czasowa I 00 00 624

6 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana świec zapłonowych

10 JC

Świeca zapłonowa High Power
Część | 12 12 0 047 946

8

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie



Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche
Jednostka czasowa | 99 99 319



Lokalnie

0 JC

— 07.05.2018 Kluczyk 30826 km 33995 Kluczyk 0



— 07.05.2018 Przegląd 30826 km 33995 AHG Ręcznie
Autohandelsgesellschaft,
Achern



— 07.05.2018 Naprawa 30829 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft mbH , Achern Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika
Jednostka czasowa | 00 00 610

3 JC

Motorenöl Longlife 04
Część | FT99 99 0 000 5

Lokalnie

10

Śruba zamykająca
Część | 07 11 9 905 428

1

Kpl. wkład filtra oleju
Część | 11 42 7 583 220

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616

2 JC

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64 11 6 996 208

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fahrzeugpflege Programm 2 Intensiv 00000000
Jednostka czasowa | 99 99 999

Lokalnie

1 JC

— 07.05.2018 Naprawa 0 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

KD-Ersatzfahrzeug Tagessatz SEW-Gutschein
Jednostka czasowa | 98 99 510

Lokalnie

1 JC

— 09.04.2018 Kluczyk 25355 km 33995 Kluczyk 0



— 09.04.2018 Naprawa 25355 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radwechsel Basis. (Räder wechseln ohne wuchten)
Jednostka czasowa | 36 99 003

Lokalnie

4 JC

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radsatz einlagern. (pro Saison ab 17 Zoll inkl.Räderwäsche)
Jednostka czasowa | 36 99 006

Lokalnie

4 JC

— 19.03.2018 Naprawa 0 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana czterech obręczy w technologii Runflat Jednostka czasowa I 36 11 582	24 JC
---	-------

Michelin Primacy 3 RFT* 275/35 R19 100Y Część I FT35 28 7 028 8	Lokalnie	2
--	----------	---

MIC Primacy 3*ZP MOE 245/40 R 19 98Y Michelin Część I FT35 28 7 038 7	Lokalnie	2
--	----------	---

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 086	2
---	---

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 085	2
---	---

Moduł elektron. kół RDCi z zawor. wkręc. Część I 36 10 6 876 957	4
---	---

Ośłona piasty z chromowaną krawędzią Część I 36 13 6 850 834	4
---	---

— 19.03.2018 Naprawa 0 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana czterech obręczy w technologii Runflat Jednostka czasowa I 36 11 582	24 JC
---	-------

Michelin Primacy 3 RFT* 275/35 R19 100Y Część I FT35 28 7 028 8	Lokalnie	2
--	----------	---

MIC Primacy 3*ZP MOE 245/40 R 19 98Y Michelin Część I FT35 28 7 038 7	Lokalnie	2
--	----------	---

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 086	2
---	---

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 085	2
---	---

Moduł elektron. kół RDCi z zawor. wkręc. Część I 36 10 6 876 957	4
---	---

Ośłona piasty z chromowaną krawędzią Część I 36 13 6 850 834	4
---	---

— 19.03.2018 Naprawa 0 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana czterech obręczy w technologii Runflat Jednostka czasowa I 36 11 582	-24 JC
---	--------

Michelin Primacy 3 RFT* 275/35 R19 100Y Część I FT35 28 7 028 8	Lokalnie	-2
--	----------	----

MIC Primacy 3*ZP MOE 245/40 R 19 98Y Michelin Część I FT35 28 7 038 7	Lokalnie	-2
--	----------	----

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 086	-2
---	----

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 085	-2
---	----

Moduł elektron. kół RDCi z zawor. wkręc. Część I 36 10 6 876 957	-4
---	----

Ośłona piasty z chromowaną krawędzią Część I 36 13 6 850 834	-4
---	----

—	19.03.2018	Naprawa	0 km	33995 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Achern	Zadanie
---	------------	---------	------	--	---------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana czterech obręczy w technologii Runflat Jednostka czasowa I 36 11 582	-24 JC
---	--------

Michelin Primacy 3 RFT* 275/35 R19 100Y Część I FT35 28 7 028 8	Lokalnie	-2
--	----------	----

MIC Primacy 3*ZP MOE 245/40 R 19 98Y Michelin Część I FT35 28 7 038 7	Lokalnie	-2
--	----------	----

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 086	-2
---	----

Koło tarczowe stop lekki tytan mat Część I 36 11 7 855 085	-2
---	----

Moduł elektron. kół RDCi z zawor. wkręc. Część I 36 10 6 876 957	-4
---	----

Ośłona piasty z chromowaną krawędzią Część I 36 13 6 850 834	-4
---	----

—	19.03.2018	Naprawa	0 km	33995 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Achern	Zadanie
---	------------	---------	------	--	---------

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana czterech obręczy w technologii Runflat	24 JC
--	-------

Michelin Primacy 3 RFT* 275/35 R19 100Y
Część | FT35 28 7 028 8

Lokalnie

2

MIC Primacy 3*ZP MOE 245/40 R 19 98Y Michelin
Część | FT35 28 7 038 7

Lokalnie

2

Koło tarczowe stop lekki tytan mat
Część | 36 11 7 855 086

2

Koło tarczowe stop lekki tytan mat
Część | 36 11 7 855 085

2

Moduł elektron. kół RDCi z zawor. wkręc.
Część | 36 10 6 876 957

4

Oslona piasty z chromowaną krawędzią
Część | 36 13 6 850 834


4

— 10.03.2018 Kluczyk

21542 km

33995

Kluczyk 0




— 28.12.2017 Kluczyk

10408 km

33995

Kluczyk 0



— 28.12.2017 Naprawa

10408 km

33995 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern

Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Czas pracy otwarty/ nadwozie
Jednostka czasowa | 41 99 000

5 JC

Wymiana lusterka zewnętrznego drzwi przednich lewych lub prawych
Jednostka czasowa | 51 16 002

6 JC

Czas pracy otwarty/wyposażenie nadwozia
Jednostka czasowa | 51 99 000

4 JC

Komplet uchwyty kamer w lust. zewn.
Część | 51 16 7 444 264

1

Lusterko zewn. Memory Bus, lewe
Część | 51 16 7 485 259

1

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:



— Zadanie

Opis:



Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— 27.12.2017 Kluczyk 10340 km 33995 Kluczyk 0



— 07.12.2017 Kluczyk 7126 km 33995 Kluczyk 0



— 07.12.2017 Naprawa 7126 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft Zadanie
mbH , Achern Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radsatz einlagern. (pro Saison ab 17 Zoll inkl.Räderwäsche)	Lokalnie	4 JC
Jednostka czasowa I 36 99 006		

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Radsatz aufstecken	Lokalnie	4 JC
Jednostka czasowa I 36 99 007		

RDC kompl.koło zimowe Orbit szary		4
Część I 36 11 0 055 068		

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche	Lokalnie	0 JC
Jednostka czasowa I 99 99 319		

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— 07.12.2017 Gwarancja 7130 km 33995 Zadanie: G11 G12 G30 N63R
Zaprogramować sterowniki (DME)

— Zadanie: G11 G12 G30 N63R Zaprogramować sterowniki (DME)

Opis: G11 G12 G30 N63R Zaprogramować sterowniki (DME)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Sterowniki zaprogramować i zakodować 8 JC
Jednostka czasowa | 00 65 833

G11 G12 G30 N63R Zaprogramować sterowniki (DME)
Usterka | 00 12 56 04 00

— 16.10.2017 Przegląd 2 km 33995 AHG Ręcznie
Autohandelsges.
mbH, Achern



— 16.10.2017 Naprawa 1 km 33995 ahg Zadanie
Autohandelsgesellschaft
mbH , Achern Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Paket 1 Neuwagenaufbereitung Fahrzeugübergabe tanken Lokalnie 12 JC
Jednostka czasowa | 00 00 070

Feinstaubplakette grün Lokalnie 1
Część | FT1803

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Neuwagenaufbereitung extern Lokalnie 1 JC
Jednostka czasowa | 99 99 999